


メンテナンスサービス

## フットステップベアリングの更新

フットステップベアリングは回転する装置の基部に設置され、回転装置の重量と回転を支えるための重要な部品です。フットステップベアリングが損傷するとクレーンの機能が満足できなくなり、作業停止期間が長くなる可能性があります。そういった突発事故を未然に防ぐことで、作業の損失を回避し、安全と安定作業に貢献します。

### ■ 交換例



株式会社タダノインフラソリューションズ (本社営業部)

〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 (聖路加タワー)

TEL. 03-5550-5335 FAX. 03-5550-5366

[www.tadano-infra.com](http://www.tadano-infra.com)

北海道営業所 TEL. 011-522-8205 FAX. 011-522-8707

東北営業所 TEL. 022-211-9951 FAX. 022-211-9953

中部営業所 TEL. 052-563-0789 FAX. 052-526-6789

関西営業所 TEL. 06-6121-2071 FAX. 06-6121-2072

中四国営業所 TEL. 082-209-1035 FAX. 082-209-1036

九州営業所 TEL. 092-731-2198 FAX. 092-731-2199

