


## メンテナンスサービス

# クレーン亀裂補修

クレーンは繰返し荷重を受けるため、主要構造部や溶接始端部に経年劣化による亀裂が発生する可能性があります。目視や非破壊検査による調査を施工、早期発見し補修していく事で、経年クレーンの延命と安全な操業を維持できます。

### 亀裂発生事例



**ご注意**

- ・主要構造部（ガード及びサドル）を溶接補修する場合は、変更届を作成し、所轄監督署へ届出が必要です。
- ・変更検査実施時は、定格荷重と定格荷重×1.25倍に相当する荷重の双方が必要です。
- ・亀裂の度合によって補修工事だけでは修復できない場合は、別途御見積申し上げます。

株式会社タダノインフラソリューションズ (東日本サービスグループ)  
 〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 (聖路加タワー)  
 TEL. 03-5550-5258 FAX. 03-5550-5389  
 www.tadano-infra.com

北海道営業所 TEL. 011-522-8205 FAX. 011-522-8707  
 東北営業所 TEL. 022-211-9951 FAX. 022-211-9953  
 中部営業所 TEL. 052-563-0789 FAX. 052-526-6789  
 関西営業所 TEL. 06-6121-2071 FAX. 06-6121-2072  
 中四国営業所 TEL. 082-209-1035 FAX. 082-209-1036  
 九州営業所 TEL. 092-731-2198 FAX. 092-731-2199

