

メンテナンスサービス

ルーツブロワーの純正整備


ルーツブロワーはPULの空気源であり、吸込能力に関わる重要な機器です。

まゆ形をしたローターを高速回転し、その容積の変化でケース内の空気を圧縮し吐出することによって、真空圧を発生させます。稼働運転による経年劣化により高速回転するベアリング等の整備交換が安定操業には不可欠です。

整備内容はベアリング等の新換えや、タイミングギヤーの調整など高度な特殊技術が必要です。

当社の純正整備メンテナンスを推奨いたします。

■ 整備例



株式会社タダノインフラソリューションズ (本社営業部)

〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 (聖路加タワー)

TEL. 03-5550-5335 FAX. 03-5550-5366

www.tadano-infra.com

北海道営業所 TEL. 011-522-8205 FAX. 011-522-8707

東北営業所 TEL. 022-211-9951 FAX. 022-211-9953

中部営業所 TEL. 052-563-0789 FAX. 052-526-6789

関西営業所 TEL. 06-6121-2071 FAX. 06-6121-2072

中四国営業所 TEL. 082-209-1035 FAX. 082-209-1036

九州営業所 TEL. 092-731-2198 FAX. 092-731-2199

